

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» мая 2024 г., 43240061000210778066

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-
Чепецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июня 2024 г., № 2405/012-43/162/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г. Кирово-Чепецк, ул Красноармейская, Дом 12, 88336151092, e-mail: ond12@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: «11» июня 2024 г., учетный номер 43240061000210778066.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г. Кирово-Чепецк, ул Рудницкого, Дом 41 (здание детского сада)

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 613044, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВО-ЧЕПЕЦК, РУДНИЦКОГО УЛИЦА, ДОМ 41

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На втором этаже здания детского сада, в помещении раздевалки групповой ячейки № 5 «Василек» (западное крыло - центр), огнетушитель размещен внутри не легкодоступного горючего (деревянного) шкафчика в нарушение требований п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

2. Не обеспечено надлежащее содержание наружной открытой металлической лестницы П1-1 (вертикальной), расположенной с западного торца здания детского сада, в части окраски и оштукатурки конструкций (имеются следы сплошной коррозии) и проведения испытаний (протокол испытаний на данную лестницу не представлен) и не вывешена бирка с результатами её испытаний в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 90 №123-ФЗ; п.п. 4.3, 4.4, 4.7, 5.5, 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли»; подп. а) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Срок устранения нарушения:
01.09.2025

3. В здании детского сада детского сада все двери лестничных клеток эксплуатируются с оборванными уплотнениями их притворов (местами полностью отсутствуют) в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
4. На первом этаже здания детского сада в помещении музыкального зала по потолку осуществлена открытая параллельная прокладка кабелей линий связи систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) на расстоянии 1 см от кабеля 220В для подачи питания на проектор в отступление от проектных решений (лист. 9 рабочего проекта АСПС 20-12-1010 ПС.ПЗ от 2007 года) в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
5. Во внутренних электроустановках здания детского сада во всех групповых ячейках и кабинетах дополнительно открыто проложены, для систем 220В, электропровода (кабели) марки ВВГ и другие, а также кабели питания электророзеток в групповых ячейках, с показателями по пожарной опасности ниже, чем нг(...)-HFLTx (по факту с маркировкой нг(А)-LS и без маркировки), что также является отступлением от проектных решений, согласно которым кабели должны прокладываться скрыто внутри строительных конструкций (в штрабе) в нарушении ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 8 ст. 82 №123-ФЗ; раздел 6, таблица 2 ГОСТ 31565-2012; п. 2.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
6. На первом этаже здания детского сада перед входом в тамбур эвакуационного выхода из общего коридора (у кабинета заведующего) установлена рамка металлодетектора таким образом, что ограничен доступ к ручному пожарному извещателю СПС установленному у двери выхода в данный тамбур в нарушение требований подп. е) п. 16, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
7. Не ведется должным образом журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в части учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с указанием контролируемых параметров и с установленной периодичностью в нарушение требований п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020; ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.

- 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 4.5.1, 4.5.4 СП9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
8. На первом этаже здания детского сада в раздевалке групповой ячейки № 1 (без названия - в восточном крыле) место размещения огнетушителя не обозначено знаком пожарной безопасности «F04» по ГОСТ 12.4.026 обозначающего место его размещения, а размещение не обеспечивает его видимость (в углу за шкафчиками) в нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
9. В здании детского сада во всех местах размещения ручных пожарных извещателей отсутствуют знаки пожарной безопасности «F10» по ГОСТ 12.4.026 обозначающие места их размещения в нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
10. На объекте защиты не хранится техническая документация и результаты пусконаладочных испытаний системы передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг») в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
11. Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности на объект не соответствует требованиям, установленных разделом XVIII действующих Правил противопожарного режима в Российской Федерации и не учитывает всю специфику пожарной опасности здания, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, отсутствует допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы, расположение мест для курения, перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты, конкретные действия всех сотрудников и должностных лиц организации при возникновении пожара, по вызову и встрече пожарных подразделений, отключению электроэнергии, тушению пожара и эвакуации сотрудников, посетителей до прибытия пожарных и др.) и др. в нарушение требований п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 2 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом

специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 12 На первом и втором этажах здания детского сада смонтированные в 2007 году не огнестойкие кабели линий связи СОУЭ местами проложены не в стальных кабель-каналах, как предусмотрено рабочей документацией (лист. 9 рабочего проекта АСПС 20-12-1010 ПС.ПЗ от 2007 года), а в ПВХ кабель-каналах, что не обеспечивает сохранение работоспособности СОУЭ в течении необходимого времени, одновременно при ремонте местами (в частности на 1-ом этаже в музыкальном зале и на 2-ом этаже) используются кабели с показателями пожарной опасности нг(A)-FRLS (вместо требуемых на момент их прокладки не ниже нг(...)-FRHFLTx), а кабельные линии СОУЭ не обеспечивают сохранение работоспособности в течении необходимого времени (проложены без крепления в ПВХ кабель-каналах — т.е. не сертифицированная кабельная линия) в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, ч. 3, ч. 7 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4 СП6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 13 В здании детского сада не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения в нарушение требований п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 9 ст. 82 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 14 В здании детского сада при монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения, установлены не предусмотренные рабочей документацией блок речевого оповещения "Ария-ПС-БРО-РМ" вместо БРО "Орфей", ручные пожарные извещатели ИПР 513-10 и ИПР-ЗСУ вместо ИПР-И, на 1-ом этаже в музыкальном зале и на 2-ом этаже здания в групповых ячейках установлены дополнительные световые оповещатели "Выход" (у выходов на улицу) и ручные пожарные извещатели. Произведенные изменения не внесены в установленном порядке в рабочую документацию в нарушение требований подп. о) п. 16, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, ч. 3, ч. 3, ч. 7 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4 СП6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 15 В подвальном этаже здания детского сада осуществляется хранение различных горючих материалов, предметов, краски и мебели в нарушение требований подп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за

исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 16 На первом этаже здания детского сада нижние лестницы в обеих лестничных клетках высотой более 0,45 метра (по факту 0,67 и 0,68 метра) не имеют поручней в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 17 На первом этаже здания детского сада в тамбуре эвакуационного выхода из помещений медкабинета и пожарного поста допущено размещение различных предметов (в том числе горючих) на полках в нарушение требований подп. в) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 27 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 18 На первом этаже здания детского сада в помещении санузла групповой ячейки № 3 «Одуванчик» (западное крыло) узел пересечения межэтажного перекрытия ПВХ трубопроводом (канализация) не имеет предела огнестойкости не ниже пределов, установленных для перекрытий (т.е. не менее EI45). После замены предусмотренной проектом негорючей чугунной канализационной трубы на ПВХ-трубу не установлена противопожарная муфта в нарушение требований ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 3 ст. 88, Таблицы 24 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 19 На первом этаже здания детского сада в помещении музыкального зала для питания проектора используется нестандартный (самодельный) удлинитель. Предусмотренный изготовителем проектора 3-х жильный кабель был разрезан на две части и удлинён двужильным кабелем не предусмотренным конструкцией проектора (без заземляющего провода) с соединениями жил проводов при помощи скрутки и изолянта в нарушение требований подп. а), б), д) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 35 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
- Срок устранения нарушения:**
01.09.2025
- 20 На первом этаже здания детского сада дверь западной лестничной клетки, ведущая из помещения кабинета психолога, не имеет устройства для её самозакрывания в нарушение требований п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 21 В здании детского сада, в групповых ячейках на первом и втором этажах здания кабели (электропровода) питающие электрозвонки проложены по горючему основанию (по деревянным наличникам и дверным коробкам, а также сквозь их) в нарушение требований подп. з) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 22 В здании детского сада, местами, соединение жил линий связи (кабелей) СПС и СОУЭ выполнено при помощи скрутки, без последующей пайки, опрессовки или сжима в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.12 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 5.4.20 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 23 В здании детского сада работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) осуществляются не надлежащим образом. Не проводится своевременная чистка дымовых пожарных извещателей и световых оповещателей «Выход» от пыли, насекомых и краски из-за чего ограничивается возможность разбора ИП, видимости их светодиодных индикаторов, ограничивается открытие крышек ИПР и видимость световых оповещателей в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 24 На первом этаже здания детского сада перед входом в тамбур эвакуационного выхода из общего коридора (у кабинета заведующего) установлена рамка металлодетектора таким образом, что ширина пути эвакуации к двери составила менее 1,2 метра, а ширина самого выхода менее предусмотренной проектом 0,8 метра (по факту 0,72 метра) в нарушение требований п. 2(1), п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.09.2025

- 25 Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, являющийся приложением № 2 контракту на оказание услуг составлен без учета требований ГОСТ Р 59639, не включены такие виды работ как обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.), проверка работоспособности СОУЭ (два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками) и работы проводимые с системой передачи извещений о пожаре в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 26 На втором этаже здания детского сада, в помещении раздевалки групповой ячейки № 1 «Ягодка» (восточное крыло), огнетушитель закреплен на высоте более 1,5 метра до его верха (по факту 1,9 метра) в нарушение требований п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 27 При входе на территорию детского сада отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение запрещено» в нарушение требований п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 11 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 28 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и система передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), эксплуатируются на объекте защиты сверх срока службы (фактически более 10 лет, дата начала эксплуатации — СОУЭ с 2007 года, а СПИ с 2010 года), при этом отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации технических средств систем и не обеспечено ежегодное проведение их испытаний до замены в установленном порядке (акты испытаний указанных систем не представлены) в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

- 29 В учреждении система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах со стороны улицы Рудницкого, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом отсутствует круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проезде или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки в нарушение требований п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открытие шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (заместитель главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору) Стародубов Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (заместитель главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору) Стародубов Дмитрий Александрович, e-mail: starodubovda@43.mchs.gov.ru, телефон: +78336151092

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

